

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель рабочей группы

 А.А. Кuryшин
(подпись)

« 18 » 08

2017 г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта о его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

№ 17 « 11 » августа 2017 г.

Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Клявлинский пансионат для ветеранов труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов)» Исаклинское отделение

(полное юридическое наименование объекта)

446574, Самарская обл., Исаклинский р-н, с. Новое Якушкино, ул. Школьная, д. 11

тел. 8(84654)44147, факс 44147, e-mail: pansyak@samtel.ru

Заместитель директора по Исаклинскому отделению Антонов Олег Алексеевич

(юридический адрес, фактический адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, Ф.И.О. и должность руководителя)

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Наименование населенного пункта: | <u>село Новое Якушкино Исаклинского района Самарской области</u> |
| 2. Ведомственная принадлежность: | <u>министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области</u> |
| 3. Вид деятельности: | <u>социальное обслуживание</u>
(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие) |
| 4. Форма собственности объекта: | <u>областная</u>
(федеральная, областная, муниципальная, частная) |
| 5. Объем предоставляемых услуг: | <u>54 койко-мест</u>
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость) |
| 6. Размещение объекта: | <u>отдельно стоящее двухэтажное здание,</u>
<u>базовый материал несущих конструкций – кирпич, бетон, лестница – бетон</u>
(отдельно стоящее, встроенное, пристроенное, количество этажей в здании, занимаемый организацией этаж, базовый материал несущих конструкций, материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево, другое) |
| 7. Количество и назначение входов: | <u>Четыре входа, из них один центральный</u> |
| 8. Год постройки: | <u>1974</u> |
| 9. Год последней реконструкции: | <u>1999</u> |

Описание маршрута следования к объекту

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		-	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		-	
Наличие переходов на пути следования от остановки		-	
Регулируемые переходы	-	со звуковой сигнализацией	-
Нерегулируемые переходы	-		
Внеуличные переходы	-	с пандусом	-
		с подъемником	-
Тактильные указатели	-		
Перепады высоты на пути движения	-	Съезды с уклоном более 10%	-
Открытые лестницы	-	Пандусы с уклоном более 8%	-
Поручни на лестницах	-	Поручни на пандусах	-

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	1. Территория, прилегающая к объекту (при наличии)					
	1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения)					
	Ширина прохода, калитки	≥ 1,2 м	1,23 м	К, О		
	Информация об объекте	наличие	нет	К, О, С, Г	установка	
	1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)					
	Указатели направления движения	наличие	нет	К, Г	установка	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	≥ 2,0 м	10 м	К		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости Для обеспечения возможности разезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	≥ 1,2 м не менее 2,0 x 1,8 м	10 м есть	К		
	Тактильная полоса перед съездом	> 0,8 м	-	С		
	Тактильная полоса перед лестницей	> 0,8 м	-	С		
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	> 0,8 м	-	С		
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	-	С		
	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	< 0,025 м	0,17 м	К, С, О	реконструкция	
	Высота бордюров по краям пешеходных путей	> 0,05 м	0,17 м	К, С, О		
	Места отдыха**	наличие		К, О		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	1.3. Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)					
	Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	20 м	К, О		
	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) на высоте не менее 1,5 м	> 5% (не менее 1 места)	нет	К	создание	
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	-	К		
	1.4. Открытая лестница					
	Ширина лестничных маршей	≥ 1,35 м	-	О, С		
	Марш лестницы между площадками	3-12 ступеней	-	О, С		
	Единообразная геометрия ступеней	наличие	-	О, С		
	Высота подступенка	0,12-0,15 м	-	О, С		
	Ширина проступей	0,35-0,4 м	-	О, С		
	Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м	≥ 0,8-0,9 м	-	С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	О, С		
	расстояние между поручнями	≥ 1,0 м	-	О, С		
	высота поручней	0,9 м	-	О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	-	О		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	-	О, С		
1.5. Пандус на рельефе						
	Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м	-	К		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	-	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О		
	расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	-	К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	-	К, О		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	-	К, О		
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:	наличие	-	К		
	в верхнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
	промежуточная площадка на повороте пути движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-			
	в нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
	Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие	-	К, О		
2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)						
2.1. Крыльцо или входная площадка						
	Высота площадки	м	1,3 м			
	Габариты площадки без пандуса (ширина x глубина)	$\geq 1,4 \times 2$ м или $1,5 \times 1,85$ м	2,8*1,89 м	О, С		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Габариты площадки с пандусом (ширина x глубина)	$\geq 2,2 \times 2,2$ м	2,8*1,89 м	К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	есть	К, О, С		
	Навес	наличие	есть	К, О		
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	есть	К, О, С		
	Информация об объекте	наличие	есть	Г	замена	
	Система вызова помощи	наличие	есть	К	замена	
2.2. Лестница наружная						
	Нескользящее покрытие	наличие	есть	О, С		
	Расстояние до кромки ступени перед маршем вверху и внизу тактильной полосы	0,6 м	0	С	создание	
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	0	С	создание	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С	создание	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С		
	Поручни с двух сторон:	наличие	есть	О, С		
	высота поручней	0,9 м	1,21 м	О, С		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	нет	О, С		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	0,2 м	О, С		
	Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м**	наличие	-	О, С		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Габариты (глубина x ширина)	$\geq 2,3 \times 1,5$ м, при реконструкции – $(1,5-1,8) \times 2$ м	2,35*1,28м	К		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	есть (Р)	К, О		
	Ширина дверного проема	$\geq 1,2$ м, при реконструкции – $\geq 0,9$ м	0,85 м	К, О	реконструкция	
	Высота порога наружного, внутреннего	каждого элемента – $< 0,014$ м, общая высота – $\leq 0,028$ м	0,04/0,01м	К	реконструкция	
	Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен	наличие	есть	С		
3. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги)						
3.1. Лестница на уровень 1-го этажа						
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	О, С		
	на высоте	0,9 м	-	О, С		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	-	О, С		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	-	О, С		
3.2. Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа						
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	К		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	-	К		
	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О		
	расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	-	К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	-	К		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	-	К, О		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К		
	Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие	-	К		
	Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):		-			
	стационарный	наличие	-	К		
	мобильный	наличие	-	К		
3.3. Коридоры/холлы						
	Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	1,24 м	К		
	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	1,5 x 1,5 м	К		
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты (ширина)	$\geq 1,0$ м	нет	К, О		
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	есть	К, Г		
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	есть	К, Г		
	Речевые информаторы и маяки**	наличие	нет	С	установка	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации**	наличие	нет	Г	установка	
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы**	наличие	нет	Г	установка	
	Тактильная схема	наличие	нет	С	установка	
	Место отдыха и ожидания (не реже чем через 25 м):	наличие	есть	К, О, С, Г		
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О): глубина зоны сидения – не менее 1,2 м	≥ 1 на этаж	3 зоны	О		
	для колясочников: глубина – 1,5 м, ширина – 0,9 м	≥ 1 на этаж	3 зоны	К		
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	≤ 0,1 м	-	С		
	Рифленая и (или) контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями (ширина)	0,6 м	нет	С	создание	
	Опорные устройства	наличие	есть	О, С	реконструкция	
	Контрастная маркировка дверных проемов**	наличие	есть	С	замена	
3.4. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)						
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С		
	Контрастная маркировка	наличие	-	С		
	Поручни с двух сторон на лестнице:	наличие	-	О		
	на высоте	0,9 м	-	О		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	-	К		
	завершающие горизонтальные части поручней	наличие	-	О		
3.5. Пандус внутренний на этаже						
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	К		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	-	К		
	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	О		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К		
3.6. Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина 0,3 м)	0,6 м	-	С		
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	-	С		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С		
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	-	О, С		
	на высоте	0,9 м	-	О, С		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	-	О, С		
	завершающие горизонтальные части поручней вверх, вниз	$\geq 0,3$ м	-	О, С		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Цифровые контрастные обозначения этажа	наличие	-	C		
	Указатели номера этажа на поручне тактильные**	наличие	-	C		
	Лестница № ____ (вкладка при наличии других лестниц)		-			
3.7. Лифт пассажирский						
	Кабина:					
	габариты (глубина x ширина)	при новом строительстве – ≥ 1,5 x 1,7 м, для действующих объектов – ≥ 1,1 x 1,4м	-	K		
	ширина дверного проема	при новом строительстве – ≥ 0,95 м, для действующих объектов – ≥ 0,8 м	-	K		
	Зеркало**	наличие	-	K		
	Поручни**	наличие	-	O		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта**	наличие	-	G, C		
	Знак доступности	наличие	-	K		
	Цифровые контрастные обозначения этажа напротив лифта	наличие	-	C		
	Тактильная маркировка цифр на кнопках управления лифтом	наличие	-	C		
4. Зона оказания услуги (в зависимости от сферы деятельности)						
	4.1. Обслуживание через окно/прилавок					

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Высота рабочей поверхности	0,8-1,1 м	-	К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	≥ 1,2 м	-	К		
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков						
4.2. Обслуживание в кабинете «спальня» (1 этаж)						
	Ширина проема двери	≥ 0,9 м	0,88 м	К	реконструкция	
	Высота порога	отсутствие	отсутствует	К, О		
	Информация тактильная	наличие	нет	С	создание	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г	создание	
	размещение на высоте**	≤ 1,8 м	-	К		
	высота прописных букв**	≥ 0,025 м	-	С		
	Габариты зоны сидения (глубина)	≥ 1,2 м	-	О		
	Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 x 1,5 м	0,7*1,5м	К		расширение зоны невозможно
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7-0,8 м	0,74 м	К, О		
4.2. Обслуживание в кабинете массажа						
	Ширина проема двери	≥ 0,9 м	0,88 м	К	реконструкция	
	Высота порога	отсутствие	0,02 м	К, О	реконструкция	
	Информация тактильная	наличие	нет	С	установка	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	есть	К, О, С, Г		
	размещение на высоте**	≤ 1,8 м	1,65 м	К		
	высота прописных букв**	≥ 0,025 м	0,025 м	С		
	Габариты зоны сидения (глубина)	≥ 1,2 м	1,2 м	О		
	Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 x 1,5 м	1,5 x 1,5 м	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7-0,8 м	-	К, О		не требуется

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
96	4.2. Обслуживание в кабинете «спальня» (2 этаж)					
	Ширина проема двери	$\geq 0,9$ м	0,89 м	К	реконструкция	
	Высота порога	отсутствие	0,02 м	К, О	реконструкция	
	Информация тактильная	наличие	нет	С	установка	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	есть	К, О, С, Г		
	размещение на высоте**	$\leq 1,8$ м	1,65 м	К		
	высота прописных букв**	$\geq 0,025$ м	0,01 м	С	замена	
	Габариты зоны сидения (глубина)	$\geq 1,2$ м	1,2 м	О		
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	0,7 x 1,5 м	К	реконструкция	
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7-0,8 м	0,75 м	К, О		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
	4.3. Обслуживание с перемещением в кабинет №					
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2$ м	-	К		
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и прочее)	0,8-1,1 м	-	К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
	4.4. Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона)					
	Ширина x глубина	1,5 x 1,5 м	-	К		
	Место для сидения**	наличие	-	О		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)**	наличие	-	О		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
	4.5. Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и прочее вместимостью более 50 мест)					
	Доля мест для колясочников	≥ 2 %	-	К		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м	-	К		
	Доля мест для лиц с нарушением слуха	≥ 2	-	Г		
	Вкладка при необходимости описания нескольких залов					
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	-	К		
	5. Санитарно-бытовые помещения					
	5.1. Санузел для посетителей					
	Санузел	наличие	есть	Г		
	5.2. Санузел для инвалидов					
	Санузел	наличие	есть	К, О, С		
	Знак доступности помещения	наличие	есть	К	замена	
	Тактильная маркировка санузла	наличие	есть	С	замена	
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	0,78 м	К, О	реконструкция	
	Направление открывания дверей	наружное	наружное	К		
	Кабины для инвалидов:					
	количество кабин	> 1 шт.	2 шт.	К, О		
	ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	0,74 м	К, О	реконструкция	
	габариты (минимальная глубина)	$\geq 1,8$ м	2,2 м	К, О, С		
	габариты (минимальная ширина)	$\geq 1,65$ м	2,2 м	К, О, С		
	Унитаз:					
	опорные поручни	наличие	есть	К, О		
	откидные поручни**	наличие	нет	К	замена	
	зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75 \times 1,2$ м	1,5*1,5 м	К		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	есть	О		
	Раковина:					
	высота раковины	0,75-0,85 м	0,76 м	К, О		
	опорный поручень	наличие	нет	О	создание	
	водопроводный кран с рычажной рукояткой	наличие	нет	К, О		
	водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа**	наличие	-	К, О		
	зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85$ м	1,5*1,5 м	К		
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	О	установка	
	Зеркало поворотное	наличие	нет	К, О		
	Писсуар на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы	-	К		
	Душевые:					
	габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	$\geq 0,9 \times 1,5$ м	1,8*0,75 м	К, О		
	размеры сиденья душевой кабины (глубина x длина)	$\geq 0,48 \times 0,85$ м	0,45 x 0,7 м	К, О		
	опорный поручень	наличие	нет	К, О	установка	
	Система тревожной сигнализации	наличие	нет	К, О, С	установка	
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых						
6. Средства информации и телекоммуникации на объекте						
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	есть	К, О, Г, С		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Надписи:	наличие	есть	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м	1,7 м	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м		К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	нет	К, О, Г, С		
	Указатели, пиктограммы:	наличие	нет	К, О, Г, С	создание	
	размещение на высоте	1,3-1,4 м	-	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	-	К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	-	К, О, Г, С		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля:	наличие	нет	С	создание	
	высота размещения	1,3-1,4 м	-	С		
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	нет	С	создание	
	на кнопках управления лифта	наличие	-	С		
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	нет	С	создание	
	Текстофоны (текстовые телефоны), текстовые средства связи, в том числе с «бегущей строкой», факсимильные аппараты	наличие (не менее 1 шт.)	нет	Г	установка	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	наличие (не менее 1 шт.)	есть	С, Г		
	Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	нет	К	установка	
	Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С	установка	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м	наличие	нет	С	установка	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	нет	Г, С	установка	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	К, С, О, Г	установка	
	Индукционная система:	наличие	нет	Г	установка	
	стационарная	наличие	-	Г		
	переносная	наличие	нет	Г	установка	

7. Выводы

Здание и прилегающая территория **условно доступны** для инвалидов и МГН. Необходимо провести следующий комплекс мероприятий по обеспечению доступности:

- 1. Территория, прилегающая к объекту:** Разместить информацию об объекте у входа на территорию учреждения. Устроить автостоянку и парковку для посетителей: нанести разметку, установить вертикальный знак «Парковка для транспорта инвалидов». На путях движения к объекту установить указатели. Произвести ремонт дорожного покрытия на пути к объекту от остановки.
- 2. Входная группа:** Краевые ступени лестничных маршей выделить цветом или фактурой. Выполнить рельефную (тактильную) полосу перед лестничным маршем вверх и вниз шириной 0,6 м. Заменить поручни пандуса в соответствии с нормативами. Выполнить расширение дверных проемов до 0,9 м в свету, демонтировать пороги в тамбуре. Установить дверь со смотровой панелью, установить дверные доводчики с фиксацией в положении открыто с задержкой закрывания, с усилием открывания не более 19,5 Нм. Установить осветительные приборы в тамбуре, маяки световой и звуковой. Перед входной площадкой установить кнопку вызова персонала, маяки световой и звуковой.
- 3. Пути движения на объекте:** Установить контрастные напольные указатели перед дверными проемами и поворотами путей движения, контрастной направляющей полосы на путях движения. Выполнить контрастную маркировку дверных проемов. Установить пиктограммы и тактильные схемы. На межэтажной лестнице нанести контрастную маркировку на крайних ступенях и убрать контрастную маркировку с подступной части ступени. Увеличить ширину дверных и открытых проёмов, арок (при наличии технической возможности), заменить дверные блоки на блоки с шириной проема в свету не менее 0,9 м. Приобрести мобильный подъемник для инвалидов или установить подъемник наклонного типа на лестничном марше по согласованию с МЧС.

4. Зона оказания услуги: В кабинетах предоставления услуг расширить дверной проход до 0,9 м. Установить тактильную и визуальную контрастную информацию. Расширить пути движения для обслуживания с перемещением за счет оптимальной расстановки оборудования и мебели. Заменить визуальную информацию, переместить таблички с дверного полотна на нормативную высоту 1,7 м на стену рядом с дверью, установить контрастные таблички с тактильной информацией, выполненной шрифтом Брайля. Создать в помещениях оказания услуг зоны для инвалидов на кресла-коляски. Приобрести индукционные системы.

5. Санитарно-бытовые помещения: Обустроить и приспособить санузел на первом этаже с учётом доступности для инвалидов: установить опорные поручни для раковин и откидные опорные поручни для унитазов; установить крючки для костылей на высоте 1,2 м с выступом 0,12 м.; кабину оборудовать системой тревожной сигнализации с выводом звуковой (световой) сигнализации на пост дежурного; установить таблички с тактильной маркировкой санузла и кабины на двери на высоте 1,4-1,5 м имеющегося санузла для посетителей. Расширить дверной проем в помещение санузлов до 0,9 м; заменить дверные ручки на ручки локтевого нажатия. Установить душевые кабины нормативных габаритов 0,9*1,5 м, установить поручни, откидной стульчик, установить поворотные зеркала.

6. Средства информации и телекоммуникации на объекте:

Создать на объекте визуальные средства информации о предоставлении услуг с высотой прописных букв в соответствии с нормативом. Заменить информационные таблички и разместить на стенах возле кабинетов предоставления услуг на высоте 1,3 - 1,4 м. Установить тактильные информационные таблички, выполненные шрифтом Брайля; информационное табло для размещения информации о работе учреждения.

Приложения: 1. Фотоматериалы структурно-функциональных зон объекта

Представитель рабочей группы
Начальник территориального отдела Северо-Восточного округа
(подпись) М.П. Н.И. Филимонова
20__ г.

Представитель организации, эксплуатирующей объект
Заместитель директора по Исаκлинскому отделению
(подпись) М.П. О.А. Антонов
20__ г.

Представитель рабочей группы
Начальник отдела ГКУ ГУСЗН СВО
(подпись) А.И. Сыгуров

Представитель рабочей группы
Старший инспектор ГКУ ГУСЗН СВО
(подпись) О.В. Андреева

Представитель рабочей группы
председатель Исаκлинской РОО СОО ВОИ
(подпись) М.В. Антонова